



京都先斗町火災について！

—西日本防災システム

2016 07 07

京都の繁華街で発生した火災原因は??

NBS
119

7月5日京都・先斗町で発生した火災は、出火元の居酒屋の厨房で炭を焼いた火が換気ダクトを通じて燃え広がった可能性が高いようです。市消防局はこの日、先斗町通に面する飲食店約200店に対する緊急防火指導を行い、店主や店舗関係者に防火管理の徹底を呼びかけました。

消防によりますと、火災発生時、出火元の厨房では、団体客のために炭を燃やす作業をしていたようで、大量の炭に火を付けたところ、燃え上がったようです。その火は上部の換気ダクトや壁を伝って燃え広がったようです。出火時従業員は消火器で消火を試みたようですが、消火できなかったようです。 同業種で同じような作業が業務となっている方々は、**充分ご注意ください！**



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

