

新築現場 火災の原因は？ - 西日本防災システム

2013 12 05

12月4日に発生した、天童市で建設中の**イオンモール天童**の火災で、天童署と天童市消防本部は5日に実況見分を行ったようです。その結果、原因を特定するまでには至りませんでした。建築作業に伴う**失火**の可能性が高いことが分かったそうです。

天童署と天童市消防本などによりますと、出火当時、火元周辺の建物南東部では溶接作業や配線工事、窓枠工事が行われていたそうです。燃えたのは現場にあった発泡スチロールのボードで、約600枚が延焼したことで黒煙が激しく立ち上ったようです。

作業中の失火だとすれば、私達も十分気をつけなければ！ と思います。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

