



—西日本防災システム

2019 10

LEDランプに御注意！

NBS₁₁₉

兵庫県姫路市内で民家の照明などが燃えた火災で、原因は**照明器具とLEDランプの不適合**である可能性の高いことが、判明しました。消費者庁によりますと、蛍光灯が切れた後に取り付けしたLEDから発火するケースは全国で相次いでいるようです。

火災は9月9日夜、姫路市内の住宅2階天井に設置されていた直径約50センチの環形照明から突然出火したようです。取り付けて5年ほどのLEDランプの基板が激しく焼損していたそうです。照明器具には、●グロースターター式●ラピッドスタート式●インバーター式—の3種類の点灯方式があります。今回の火災では照明器具の点灯方式がインバーター式だったのに対し、LEDはグロースターター式の器具に対応した商品だったため異常過熱したようです。方式が違っても取り付け後は問題無く点灯し、その後発熱などの異常現象が生じますので、交換前に**必ず**LED器具の注意書き、取り扱い**説明書を必ず読んで**交換してください。



西日本防災システム

NI SHINI HON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ

