




製品火災 冷蔵庫・扇風機 - 西日本防災システム

25年以上使用されている東芝製冷蔵庫で、電気部品の一部が経年劣化により発煙・発火に至る事故が発生しました。

是非一度ご確認を！ お問い合わせは右記番号へ**東芝冷蔵庫受付センター(0120-731-808)**


	<p>冷蔵庫扉の側面の例</p>  <p>(78:1978年製造)</p>
	<p>冷蔵庫扉の内側の例 (82:1982年)</p>  <p>82・1-6 月期製 (82:1982年製造)</p>



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>




弊社top pageへ 

製品火災 冷蔵庫・扇風機 - 西日本防災システム

古い三洋電機製扇風機で、モーター、コード、コンデンサー等の電気部品の経年劣化による発煙・発火のおそれがある機種があります。

1977年 昭和52年以前の扇風機の使用は中止してくださいとのことです。



- スイッチを入れてもファンが回らない。
- ファンが回っても異常に回転が遅かったり不規則。
- 回転する時に異常な音がする。
- モーター部分が異常に熱かったり、こげくさい^{*}においがする。

こんな症状があれば ⇒ 0120-34-0979

1977年 昭和52年以前の扇風機の使用は中止してください。



西日本防災システム
NISHINIPON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡