


## 芦森製消火栓ホース回収について - 西日本防災システム

芦森株式会社では消防用ホースと消火栓ホースの一部に法令上の規格に適合しない恐れがあるとして回収を行っていましたが(平成20年10月)、その確認作業の終了に伴い追加で回収対象となった製品の詳細が発表されましたのでお伝えいたします。

| 区分       | 使用圧 | 呼称       | 回収対象型式番号       | 回収対象製造年        |                     |
|----------|-----|----------|----------------|----------------|---------------------|
|          |     |          |                | 2010年発表分       | 今回追加分               |
| 消火栓用     | 0.9 | 65       | コ第53-32号       |                | 2004 2008           |
|          |     |          | コ第53-32~1号     |                | 1999~2007           |
|          |     |          | コ第61~13号       | 2004 2006 2008 | 2002 2005           |
|          |     | 65 50    | コ第12~7号        |                | 2000 2001 2003 2008 |
|          | 50  | コ第12~3号  | 2008           |                |                     |
|          | 0.7 | 40       | コ第4~14号        |                | 2007 2008           |
|          |     |          | コ第7~28号        | 2003 2004      |                     |
|          |     |          | コ第10~4号        | 2000 2001      |                     |
| コ第15~27号 |     |          | 2004 2005 2006 |                |                     |
|          |     | コ第15~42号 | 2005 2008      |                |                     |



このようなホースです



土日・祝日を除く午前9時から午後6時

0120-244-557

芦森工業株式会社

06-6533-9250

もし あなたのビルに屋内消火栓設備があれば お暇な時に一度消火栓箱を開けてご覧下さい。点検業者にも是非ご確認を！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 