

## 大阪ガス ホース交換情報 - 西日本防災システム

2014 01 24

1月24日大阪ガスは、ガス栓と暖房機器ほかガス器をつなぐコード計**2410**本を**自主回収し、無償交換**すると発表しました。このホース使用によりガス漏れの恐れがあるためだそうです。コードは、住友ゴム工業が大阪ガスのブランドで生産(OEM)したものです。

内径8ミリのコードに内径7ミリ用の接続部品を誤って取り付けたのが原因のようです。欠陥が発見されたのは199本ですが、区別、判別が難しいため、別の時期に生産されたコードも一斉に回収する方針だそうです。

この欠陥による火災の報告は現在出ていないそうです。万が一ガスが漏れた場合でも微量のため、着火する可能性は低いそうです。

自主回収するのは、**2013年2月**に生産された長さ**5**メートルのコードだそうです。

**ご家庭でご確認を！**

**0120・067・706** 月曜から土曜日午前9時～午後7時、日祝日は午前9時～午後5時




西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 

# 大阪ガス ホース交換 - 西日本防災システム

2014 01 24

<正しい組み合わせ>



<不具合品の組み合わせ>



0120-067-706 月曜から土曜日・午前9時～午後7時、日祝日は午前9時～午後5時

大阪ガスホームページより抜粋



西日本防災システム

NISHINIHOH BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡

# 大阪ガス ホース交換 - 西日本防災システム

2014 01 24



(IP 合格 都市ガス 13A 用 7.56kW以下 ♡ OSAKA GAS 8mm 13 02 SR K

上記と同じ表記のみが今回の回収・交換対象です



西日本防災システム

NISHINIHOH BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡