

ハロゲンヒーターの製品火災情報 - 西日本防災システム



平成23年大阪市内の飲食店において
使用中の 左記 ヒーターから発火するという
事故が発生しました。調査の結果本体内部の
ヒーター管とリード線との接続部の不良による
発熱と判り、メーカーが交換するとのこと。

2012 01

- ： **フカダック株式会社**
- 問合せ先 : **0120-04-1212**
- : 午前9:30～午後5時 土 日 祝日を除く



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 