

# 住宅用火災警報器の不具合 - 西日本防災システム

2013 09

ホーチキ株式会社製の下記住宅用火災警報器に電池切れに関する不具合が発生しましたのでお知らせ致します。

2008年1月から2008年3月の間製造の、ホーチキ株式会社製の住宅用火災警報器 **SS-2LIA-10HC**で、通常使用状態で約10年間動作が可能な商品が内部タイマーによって使用開始後5年6ヶ月で電池切れ検知機能が働き、自動的に警報を発する事が判明したようです。

【 表面 】

【 裏面 】



無償交換

(対象製品)


(非対象製品)



ブルーラベルの製品が対象です。



グレーラベルの製品は対象外です。



商品記号:SS-2LIA-10HCが対象製品です。

商品記号:SS-2LI-05HCは対象外です。



0120-998-882

左記につながらない場合

03-4588-6721

ホーチキ製をお使いでしたら 一度ご確認を！！

ホーチキ製住宅用火災警報器の通常の電池切れ警報については ➡



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡