

携帯型音楽プレーヤーの製品火災情報 - 西日本防災システム

ipod nano

2012.09.



このモデルから出火の恐れがあります

該当機種

ipod nano の第一世代モデル(2005年9月から2006年12月に販売されたモデル)が該当します。

該当品番

MA004J/A MA005J/A MA099J/A MA107J/A

該当機種の特徴

該当機種は前部がプラスチック、後部が銀色の金属製です。カラーは白と黒の2色のみです。

不具合の原因

調査の結果バッテリーパック製造過程において不良があり、内部で絶縁劣化が生じ、発熱、発火に至ったものと判明しました。

対策

利用者からの連絡により、バッテリー交換に応じるそうです。手続きを経て申請を行った使用者に対してはバッテリーの交換、本体の交換を実施するようです。

アップルサポート : 0120-27753-5



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

