



## スマホの充電に ご注意！

西日本防災システム

2015 03 11

兵庫県立健康生活科学研究所は、スマートフォンの充電中に充電器の接続部分が**異常発熱**するとして、9件の相談が消費生活センターに寄せられたと発表したようです。相談は2013年4月～14年12月の間で、このうち2件は利用者が軽いやけどを負ったようです。健康生活科学研究所生活科学総合センターによりますと昨年1月、自動車内で充電していたスマホから突然**火花**が散り、10代の女性が手首に軽いやけどをしたそうです。同年2月には使用して約1年のスマホを枕元に置いて充電中に充電器との接続部分が異常に**発熱**し、2歳の男児が軽いやけどをしたケースもあったようです。本体の一部が溶けていたそうです。他の7件はスマホ本体の一部が熱で変形したり、寝具や床材が焦げたようです。これらの原因について同センターは、スマホの端子や充電器のコネクターの内部に汗や飲料水などの水分、ホコリなどが混入し、充電中にショートしたとみているようです。同センターの実験では、端子とコネクターに異物が混入した状態で充電を続けると、約5分後にスマホと充電器の接続部分の温度が**300度**を超えるまで上昇したようです。 **ご注意！** ◎充電する際は、**異物が付着**していないか ◎コネクターの**接続方向**が間違っていないか これらを**確認**してほしいと呼びかけています。万が一異常発熱などが発生した場合は、県や各自治体の**消費生活センター**へ。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 