



放水！ 水が無い！！ - 西日本防災システム

2014 07 25

愛知県でこんなことがあったようです。春日井市消防本部の消防車が住宅火災で出動したのですが……

消防自動車のタンクから水が漏れ出てしまい、放水できなかったことが、分かったそうです。

情報元朝日新聞 車体の両側にある放水口のうち、ホースをつないでいない方のバルブが開いていたため流れ出たようです。この火災は住宅の屋根裏などが焼損しましたが、先に到着した別の消防車が消火し、けが人などはなかったそうです。市消防本部によりますと、火災は20日夕に発生し、「雷が屋根に落ちた」との通報があり、消防車2台とポンプ車など計7台が出動しました。放水不能だったのは、高蔵寺出張所の消防車で、1.8tの水を積んで現場に到着し、放水口の一つに接続したホースを延ばして、ポンプを作動させましたが、放水しようとレバーを「開」にしても、水が出なかったそうです。よく調べると車体の反対側の放水口が開いており、ポンプを動かした時点から水が流れ始め、放水態勢が整った時には貯水槽はからだったようです。消火活動時は雨が強く、地面も濡れ、消防士の皆さんは漏水に気づかなかったようです。普段の日常点検ミスが原因と判断した消防本部は24日、全職員に文書で注意をしたようです。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 