



## 製鉄所でまた黒煙が・・・

\_\_西日本防災システム

2014 07 27

7月27日、愛知県東海市東海町の**新日鉄住金名古屋製鉄所**で大量の黒煙が発生し、3時間余りにわたって屋外に放出させるトラブルが発生したようです。

このトラブルによる、けが人などはなかったそうです。**新日鉄住金名古屋製鉄所**では今年1月、6

月に計**3**度、同様のトラブルが発生していて、愛知県が再発防止を要請していたそうです。

同製鉄所によりますと、27日午前7時15分頃、製鉄所の一部で停電が発生し、石炭から出るガ

スを送る装置が停止。そのためコークス炉から黒煙が発生したようです。



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

