

2015 08 13 発表

火災感知器のリコール情報です

2010年5月から2015年7月までに販売したホーチキ製無線式感知器で、一定環境下で稀に火災を知らせる通信機能が働かない恐れがあることから、無償で点検・交換するようです。火災作動信号を無線で送信するICが、高温環境下で正しく作動しないためだそうです。

対象製品

対象製品 無線式自動火災報知設備 無線式感知器
MAG-SLAA-2RLY(2010/05～2015/07製造分)
MAG-DSAA-2RLY(2010/06～2015/07製造分)
MAG-DFAA-1W70RLY(2011/05～2015/07製造分)
MAG-DFAA-TW60RLY(2011/05～2015/07製造分)

連絡先

0120-998-882 携帯、PHS利用可
受付時間:9:00～17:00(土日祝、年末年始、会社指定休業日除)

対処方法

該当利用者にホーチキから説明報告があり、作業を実施するそうです。



西日本防災システム
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 