



ここが 火災?!? __西日本防災システム

こんな**火災**があったようです。

情報元 産経新聞

9月29日午前11時20分頃、京都府城陽市平川横道の城陽市消防署久津川**消防分署**から**出火**し、鉄筋コンクリート2階建ての2階にある分署の仮眠室などを焼いたようです。火は分署内の消防車などで約10分後に消止められたそうです。この火災によるけが人などはいなかったそうです。京都府警城陽署が詳しい出火原因などを調べているそうです。

城陽署によりますと、2階の事務室で事務作業をしていた署員が煙に気づき、消火器で消火活動を行ったけれども、火は消えず、分署内の消防車を使用したようです。城陽市消防署からも消防車3台が出動したそうです。

城陽市消防本部によりますと、分署には署員4~5人が常駐していて、消防車1台と救急車1台が配備されており、同市北部方面を担当しているそうです。

原因は???



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

