


2015 10 16




マツダが**90万台**を超えるリコールを発表しました

10月16日 マツダが小型車**デミオ**など21車種、計**92万3672台**のリコールを国土交通省に届け出たようです。

エンジンを始動させるスイッチに不具合があったためだそうです。
スイッチ内部に過剰な量のグリスが塗布されたことなどが原因で**発熱・発煙**のおそれがあり、**火災**が**13件**発生したそうです。
この火災によるけが人などは出ていないようです。

リコール対象は**1989年1月**から**2005年12月**に製造された車両です。
登録台数は**7万台**程度とみているようです。
海外での対象車両については現在、調査中とのことです。



イグニッションスイッチ

ご注意ください!!!

NBS



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

