



灯油にガソリン混入か！

-西日本防災システム

2014 12 28

青森県八戸市南類家のガソリンスタンドで今月25～27日に販売した灯油にガソリンが混入していたことが27日、分かったようです。
ご注意ください！

八戸消防本部と八戸署は、**火災**などの危険があるとして使用しないよう呼び掛けているそうです。

ガソリンスタンド運営会社**八戸燃料**によりますと、12月27日午後4時半頃、灯油用地下タンクから補充した配達用ローリーで灯油を販売していた職員が**ガソリン臭**に気づき、在庫を確認したところ、ガソリンの在庫が記録より**900リットル**少ないことが判明したようです。**簡易検査**でガソリン混入を確認したようです。25日午後4時頃のタンク補充の際、**灯油1万3千リットルに対し900リットルのガソリン**を混入させた可能性があるそうです。

混入の発覚までの3日間、灯油販売量は約**100件**で少なくとも約**8千リットル**。同社は配達ローリーによる販売先や、同SSで給油した会員の顧客など80件以上に対し、27日中に使用しないよう連絡したそうです。ですが、同SSで灯油を**現金販売した14件**分は購入者が分かっていないようです。**ご近所の方ご注意ください！**

同社の問い合わせ・連絡窓口 ☎0118-47-4211



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡