



出火原因は？！？

—西日本防災システム

2018 06 24

今年3月福井県でお一人が亡くなる火災が発生しました その原因は！！

NBS 119

テレビの電源コードのショートが出火原因と推定されたことが分かったそうです。電源コードに何らかの圧力がかかったことが出火原因と考えられるとし、ドライヤーや掃除機などその他の電化製品でも同様の火災が発生する可能性があり、電源コードには負荷をかけないように！と注意喚起されています。

火災は今年3月29日午前9時頃発生しました。火元は鉄筋コンクリート5階建ての団地で、3階の一室約63㎡を全焼しました。

現場にあったテレビの電源コードにショートした痕跡が見つかったようです。

状況から長いコードが束ねられたり、テレビ台など思い物の下敷きになったりしたことにより、電源コードに圧力がかかり発火した可能性があるかと判断されたようです。

御家庭内総点検実施を！



西日本防災システム

NIISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡