

マックス製 バスルーム換気乾燥機 発火の恐れ！ - 西日本防災システム

2015 06 03




受付開始 6月4日

連絡窓口

0120-264-803

マックスが製造し、トステム(現 リクシル)が販売した浴室換気乾燥機の一部の機種において、製品内部からの発火の可能性があるとして、無償部品交換を行なうことを発表しました。  
対象機種は3機種、対象台数は24,659台です。  
品番は洗面所などに設置されているリモコンで確認することができます。  
対象となる製品は、トステムから2003年9月から2013年6月まで販売されたBS-58HとBS-58HCXで17,244台。  
マックスから2003年3月~2010年2月まで販売されたBS-101で7,415台。  
ご自宅の浴室とリモコンを一度 ご覧ください！



マックス BS-101

リモコン



乾燥機本体



トステム BS-58H

リモコン



トステム BS-58HCX

リモコン



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

