

# プロジェクターの製品火災情報 - 西日本防災システム

2002年から2005年の間に製造された松下電器産業株式会社製 及び三陽電機株式会社製の液晶プロジェクターにおいて不具合が生じ、付属部品の交換を行うとのことです。

2012.10.

## 現象

電源コードのコネクター内部の絶縁劣化により、発煙、発火する事故が発生しました。

- 2010/4/24 神奈川県 THAE500において製品の一部焼損
- 2012/7/22 山口県 LP-Z3において電源コードから出火、本体、周辺一部焼損

## 対策

無償で該当電源コードの回収と交換を行うとのことです。

## 対象機種

一度御持ちの機器を ご確認下さい

TH-AE200/TH-AE300/TH-AE500



TH-AE700



LP-Z3

 品番表示箇所

製造会社	品番	製造時期
松下電器産業	YH-AE200	2002/9-2003/9
	YH-AE300	2002/10-2003/8
	YH-AE500	2003/10-2004/8
	YH-AE700	2004/9-2005/8
三陽電機	LP-Z3	2004/9-2005/12

お問い合わせ先 **0120-878-5** 7:00~23:00 毎日



**西日本防災システム**  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ