

修理実施の情報 - 西日本防災システム

2013 12 25

このようなエアコンディショナーをお使いではありませんか？

(株)アントレックス

品番 : 2257 VIKTOR エアコンディショナー WH

品番 : 2258 VIKTOR エアコンディショナー BK

現象

これらの機種で、フィルター清掃時の水分の残存や埃の推積等によって、集塵板ユニット内部で放電が発生し、場合によっては製品外殻部品に、**焦げ**、**発煙**が伴う恐れがあるようです。



対応

製品回収後、接触電極部分の絶縁施工を行う とのこと

株式会社 アントレックス

〒300-4111 茨城県土浦市大畑1572

0120-813-321

AM9:30~12:00
PM1:00~5:00



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ 