

## ヒューレット・パカード電源コード- 西日本防災システム

2014 08 26



米ヒューレット・パカード(HP)は、同社のコンピュータに付属

する電源コード約**600万**個をリコール(回収・無償修理)するようです。コードが過熱し、溶けたり、焦げたりしたケースが**29**件報告されたことを受けた処置のようです。米消費者製品安全委員会が8月26日発表しました。

同委員会によりますと、リコールされるのは、HPやコンパックのノートブックやミニノートブック・パソコンなどの付属品の電源コード(品番**LS15AC**)で、中国製のようです。この電源コードが付属するPCやアクセサリは2010年9月から2012年6月にかけて、販売されたものです。米国で**560万**個、カナダで**44万6700**個リコールするようです。これまでに軽度の火傷が**2**件、物への被害が**13**件報告されているそうです。ACアダプター本体に接続する側のプラグに**LS-15**のマークが付いています。**映像参照** 対象となるのは日本国内では**296,000**本余りあるそうです。対象の電源コードかどうかは、同社の**特設サイト**で確認できるようです。LS-15のマークが付いていても該当しない場合があるそうです。サイトで確認後、無償交換プログラムに申し込みが可能となっているそうです。



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

