

リンナイの食器洗い乾燥機に不具合 – 西日本防災システム

2012.09.

リンナイ製造のビルトイン食器洗い乾燥機のうち、一部機種で、製品内部の水漏れによって電装基板や内部配線でトラッキング現象が生じ、臭いや煙が発生することがあり、場合によっては発火に至る可能性があることから、該当品の無償点検・修理を実施する予定です。 **対象商品の製造は2004年12月から2007年の10月の間製造のものです。**

連絡先

リンナイ0120-202-388

受付時間:9:00~19:00(土・日・祝日を含む)

リンナイ製をお使いでしたらとりあえず連絡を！



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 