

避難はしごの不具合 - 西日本防災システム

ナカ工業が販売した金属製避難はしごの一部製品で、部品の製造工程中の不具合が原因で緩降装置(はしご巻き上げ・落下減速装置)が正常に作動せずはしごが展張しないものが混入した可能性のあることが判明しました。

出荷済みの対象ロットについて、自主回収 交換を行うとのことです。

2010.11.


このような器具です 下図を参照してください



タスカーSPCⅡはしご



製造年度・製造番号



解放レバー

緩降装置

- 品名 : 金属製避難はしご「タスカーSPCⅡ」
- 型式番号 : は第21～7号
- 対象数量 : 1,407台
- 製造番号 : 000951～002330
002951～003528
003691～003768
- 連絡先 : 0120-180-126



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

