


住宅用火災警報器の不具合 - 西日本防災システム

2010. 05. 12.

東芝ライテック株式会社製の住宅用火災警報器に不具合があり、回収・交換を行うようです。

不具合内容は、設置後早い時期に電池切れの警報になる場合があるようです。



0120-988-891

受付時間 平日 9時～12時、12時45分～17時
(土・日・祝日を除きます。)

ご家庭の火災警報器を一度ご確認下さい！



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

