



ヘリコプターのボルトが！

__西日本防災システム

2019 05 22

皆さんはどう思われますか？ NBS 119

5月21日大阪府警は府警ヘリコプターの機体後部に付けられていたボルト5本(長さ1.5cm)が脱落しているのが見つかった、と発表しました。ねじがどこで脱落したかは不明で、飛行中に落下した可能性があるようですが、けが人などは確認されていないようです。

府警地域総務課によりますと、21日午後1時15分頃、大阪府八尾市の八尾空港で飛行前に操縦士らが点検した際に気付いたようです。ねじは機体最後部下側のパネルを固定するためのもので、**21本**のうち**5本**がなくなっていたようです。鉄製で1本2.7グラム。前日の飛行前の点検で異常はありませんでしたが、飛行後の点検では気付かなかった可能性があるようです。府警は他の機体についても点検を進めるそうです。

怒ごく小さなボルトですから飛行にさほどの影響が無いのかも分かりませんがあ！ 付いている物が着いていないのはおかしいだろ！！ **怒**点検！点検！というが どんな点検なんだ！！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ

