



無煙ロースター火災！

__西日本防災システム

2019 04

特に焼肉店のかたへの **ご注意!** NBS 119

焼肉店で無煙ロースターからの出火が頻発していますので、ご注意ください。

特にここ数年これらに類似する火災が多発しています。

ダンパー不動作など機器に問題がある場合も多いのですが、普段から少しこまめに手入れをすることで防げた火災も多くあります。ご注意ください！

- 防火ダンパー内部の油分の清掃を適時に行う
- 排気ダクトは業者に依頼して定期的に行う
- 排気ダクトとの干渉部分の隔離を10センチ以上とる、ダクトを不燃材保護する

などの対策を行うことで防ぐことが出来ます。

そして最後に **消火器** の確認を！



ご注意ください!



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ

