



ロボット掃除機に御注意！

__西日本防災システム

2019 02 08



NBS
119

ロボット掃除機が電気ストーフを押して移動させたことが原因とされる火災が東京都内で2件確認されています。

ストーフをめがけて進んだロボット掃除機がストーフを押して動かし、ソファに接触させて離れ、その後発火したようです。

またストーフのコードを巻き込みながら位置を変えろという事例もあつたようです。

ロボット掃除機を使用する際はストーフの電源コードを抜くなどして電源を断つた状態にしてください。



御注意ください！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ

