

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

8

Q

先日部屋のエアコンをつけた時、近くにある火災感知器（白い丸い物）に付いてる小さな赤いランプが点灯しました。ベルは鳴りませんでした。不具合があるのですか？

A

温度の高い気流に差動式スポット感知器が反応したのですが、受信機には誤作動を防ぐため、**蓄積機能**があります。熱、煙それぞれに決められた蓄積時間がありますので、直ちには発報しません。受信機では 信号を検出中という表示が出されます。設定時間内に温度や煙が復旧すれば、発報には至りません。

今後の対策として、エアコンの風吹き出し方向を下方に調整してみてください。それでもまだ反応するようであれば、感知器の移設が必要です。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

