

自衛隊補給艦火災 - 西日本防災システム

2012年8月20日

今年1月横須賀市の海上自衛隊横須賀基地で発生した補給艦 ときわ(8、150t)で発生した火災の調査結果が発表されました。

船底近くに設置されていた2号発電機内部で漏れた燃料が熱源の排気ターボ過給機の高温部に接触して引火したようです。燃料漏れの原因は燃料管系接合部の緩みや損傷が推定されるそうです。

安全にお願い致します。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 