

布団乾燥機から出火の恐れ！ - 西日本防災システム

2015 06 15



日立コンシューマ・マーケティングによりますと、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりすると、断線して**発火**する恐れがあるとして、6月15日無償交換を発表しました。

日立コンシューマ・マーケティングは、ふとん乾燥機から**出火**するおそれがあるとして、**30万台**余りを無償で交換すると発表しました。無償交換の対象は、日立製作所のグループ会社で、**リビングサプライ社**が、2010年から販売していたふとん乾燥機4機種、あわせて**30万5,804台**！

日立コンシューマ・マーケティングによりますと、電源コードを**無理に曲げたり、引っ張ったり**すると、断線して**発火**するおそれがあり、2015年1月に、静岡県で製品周辺を焼く**火災**が発生し、1人が軽傷を負ったようです。

製品は、台湾の協力工場で製造されたものだそうです。

問い合わせ：日立ふとん乾燥機受付センター
日立ふとん乾燥機対象型式


0120-853-010

型式 HFK-SD1、HFK-SD2、HFK-SD10、HFK-SD20



私達の**使い方**もポイントのようですが……

おじいちゃん おばあちゃん
の家も 一度見てね！



製品背面 注意銘板に記載

この部分です！



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

