

## NEWS 潜水艦内で煙！！ - 西日本防災システム

2014 02 27

2月27日インド海軍は、インド西部のムンバイ沖で26日未明に、潜水艦**シンドゥラトナ**内で刺激性のある煙が発生し、乗組員2人が行方不明になったと発表したそうです。

煙の種類や煙が出た原因など詳しい状況を調べているようです。乗組員の総数や、同潜水艦が通常型か原子力型などの情報は発表されていないようです。

インド海軍では昨年から艦隊に絡む事故などが多発していて、インド国防省によりますと最高責任者のジョシ参謀長が今回の**シンドゥラトナ**でのトラブルを受けて、責任を取り辞任を発表したそうです。過去数カ月間に海軍艦船で発生した異常事故の件数や内容は明らかにしていませんが、深刻な数件は潜水艦に絡んでいることを認めたそうです。

海軍の報道担当者によりますと、**シンドゥラトナ**はロシア製だそうです。煙を吸い込んだ乗員7人が病院に搬送されたようです。

インドでは昨年8月、ロシア製の潜水艦**シンドゥラクシャク**で**爆発、火災**が発生し、18人が死亡するという事故が発生しました。インド海軍史上、平時での災害としては最悪の規模だったようです。

参考**昨年事故NEWS**➡



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡