

トヨタ もリコール！

ご注意！

西日本防災システム

2015 10 21



10月21日 トヨタ自動車は、**ヴィッツ**などのパワーウィンドウスイッチに不具合があるとして、国土交通省にリコールを届け出たようです。

対象となるのは、**ヴィッツ ラクティス ベルタ オーリス カローラルミオン イスト**の6車種で、2005年1月18日から2010年6月29日に製造された計**60万0965**台。

運転席ドアのパワーウィンドウスイッチに、スイッチ潤滑用グリースの量が不足しているものがあり、端子摺動部から出る摩耗粉と水分等の浸入でショートを起こし、端子が**発熱**。当該スイッチおよび周辺の樹脂部品が**焼損**し、最悪の場合、**火災**に至るおそれがあるようです。

対策は、該当全車両、当該スイッチの端子間抵抗の導通を点検し、異常の見られるものは対策品と交換し、正常なものについては接点部に耐熱性グリースを適量塗布する。また、点検で耐熱性グリースを塗布したものについて、その後、作動不良が発生した場合は、パワーウィンドウスイッチを交換するそうです。

不具合は**46**件発生していて、ドアトリムを一部**焼損**する事故も2件発生しているようです。



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

ご注意！



弊社 top page へ

