

出火原因判明!

西日本防災システム

2017 04 30

NBS 119

この火災の火元とみられていたのは、1階の物置付近でした。 1階の飲食店の元従業員の供述で明らかになったのは、「ゴキブリを駆除するために、アルコールスプレーを吹きつけ、ガスバーナーで火をつけた」ということでした。 警察は、このガスバーナーの火が燃え広がり、火災につながった可能性もあるとみて、元従業員

その出火原因が判明したようです

を重過失失火容疑などでの書類送検も視野に入れて捜査しているそうです。

ご注意!

火を使った害虫駆除は大変危険です!





<mark>西日本防災システム</mark> NIS:HINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/



弊社top pageへ

