



精度が高く比較的誤報が少ないとされる**空気管**の誤作動

NBS119

空気管について →

大きな物流倉庫で、ある日誤報が発生しました。感知器は**空気管**です。その精度の高さは抜群で、今まで一度も誤作動が無かった現場です。前夜から**雨**が降りましたのでそれが原因？ と思いながら現場へ現場に到着した瞬間 原因は判明しました。屋根から漏れる雨水が検出器の収納箱に降り注いでいます。収納箱は防水ではありませんので、内部の検出器は水浸し！！



検出器収納箱内部

さすがに雨が原因ですから私達に対応はできません。雨漏りの改修をお願いしました。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<https://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ →



NBS119



検出器収納箱内部



損傷を受けた検出器を
撤去し、新しい検出器
を設置

