

火災原因は 漏電か！ - 西日本防災システム

2013 03

東京都千代田区の老舗そば店「かんだ やぶそば」で19日に発生した火災原因が ほぼ特定されたようです。警視庁神田署と東京消防庁の実況見分の結果が発表されました。配線付近の燃え方が激しく、天井が抜け落ちている箇所もあり、配線敷設時期は特定できないが、経年劣化が激しく、ショートにより配線が過熱したか、火花が飛び散った可能性が高いとのことです。

古い屋内配線 要注意！ですね



早期の再開を待っています！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

