

## 山の上ホテル 火災原因は・・・ - 西日本防災システム

2013 04 09

東京都千代田区の老舗ホテル「山の上ホテル」別館の屋上の機械室から出火した火災で、火元とみられる機械室の1階から**複数のたばこ**の吸い殻が見つかったことが8日、分かりました。1階の一部は従業員らが休憩場所として利用していて神田署はタバコの不始末が出火原因とみて調べているようです。

神田署によりますと、火災は5日午後4時半頃発生し、3階建ての機械室の外壁や1階にあった段ボール、非常食などが焼損しました。当時、別館と道路を挟んだ向かい側の本館には宿泊客や従業員計約200人がいましたが、けが人などはありませんでした。

同署が実況見分したところ、機械室の休憩スペースからたばこの吸い殻数本が見つかっており、周辺の段ボールなどが激しく燃えていたようです。出火当時、屋上は無人だったようですが、同署はたばこの火が近くの段ボールなどに燃え移り出火したとみているようです。

ホットひと息つけるのも **タバコ**ですし 火災原因にもなるのが **タバコ**です！



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

