

## パンクでSRS作動？ - 西日本防災システム

2013 01 09

山西新聞網が報じたところによりますと、1月9日中国山西省太原市の東環高速道路で午後3時頃、走行中のコンクリートミキサー車のタイヤが破裂！はずみで並走していた乗用車の助手席のエアバッグが作動しました。乗用車はなんとか停車することに成功したようです。事故が発生したのは、太原市の東環高速道路の楊家峪出口と松莊出口の間の部分だそうです。乗用車には助手席にも人が乗っていたそうです。運転していた男性によりますと、コンクリートミキサー車のタイヤのパンク音で肝がつぶれるほど驚いた瞬間に、さらにエアバッグがいきなり作動したそうです。コンクリートミキサー車も停車することができたものの、火災が発生し、高速道路わきの草むらに延焼したようです。通報を受けた消防が到着して、消火活動を行ったようです。コンクリートミキサー車のタイヤがパンクした原因は分かっていませんが、消防士は「ブレーキを連続して使いすぎて、タイヤのゴムが過熱したのではないか」と言っているそうです。

この事故で、幸いにも死傷者は出なかったそうです。

よほどの“爆裂”だったんでしょうね！ この事故は私達にも起こりうる事例ですので、要注意ですね！ でも何に注意をすれば いいのでしょうかね？



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 