

NEWS ストーブ給油中に！！ - 西日本防災システム

2014 02 03

2月3日午前10時50分頃、大阪市淀川区の木造2階建て文化住宅から出火しているのを近所の

住民が発見し、119番通報。火災は約30分後に鎮火しましたが、延べ約200㎡を全焼しました。

文化住宅の大家の男性(63)が軽傷で、大阪府警淀川署が詳しい出火原因を調べています。

淀川署などによりますと、この男性は「ストーブに給油していたら火がついた」と話しているようで

す。お話の内容から察しますと、点火中に給油作業をされたのかも・・・？

皆さん今一度、給油方法をご確認下さい！ そして **間違いのない給油方法**で！



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

