

カリタコーヒーメーカー リコール情報 - 西日本防災システム

カリタコーヒーメーカー

問い合わせ先

0120-381-750

品番 : 製造番号 T1001~T2280

タリーズコーヒーで販売されたコーヒーメーカーで、使用中に**発火事故**などが相次いだとして、消費者庁と経済産業省は15日、製品の輸入元のカリタがリコール**返金・製品交換**を行うと発表しました。

《**事件事例**》2012年7月から今年4月に5件の事故が報告され、1件は火災に至っているようです。コーヒー抽出時に発煙や発火が起こる場合があるそうです。

《**対象商品**》カリタコーヒーメーカー中国製で、06年4月から09年にタリーズコーヒーブランド(**形名・AP-103、製造番号・T1001~T2280**)として1280台を販売したようです。

該当機種を所有されている場合は、**①品名、形名、および製造番号を確認し、②カリタのお客様相談室に電話するか、③同社Webページの回収受付フォームに必要事項を記入して送信する。**カリタはリコール対象商品をヤマト運輸にて回収し、現品確認後に返金もしくは代品との交換で対処するそうです。

対象製品は2006年4月から2009年にかけて販売した1,280台です。

対象の製造番号は**T1001~T2280**のみで、この番号以外は自主回収の対象になりません。

《**出火原因**》不明とのことです。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ 