

蚊取り線香が原因？ - 西日本防災システム

2013 08 16

8月16日午前4時20分頃、杉並区・高円寺南で木造2階建ての住宅から出火し、

東京消防庁のポンプ車など23台が出動しました。

火はおよそ2時間後に消し止められましたが、火元の住宅55㎡が全焼したほか、

隣接する住宅の壁など合わせて4棟が焼損しました。この火災によるけが人などはありませ

んでした。火元の住宅に住む女性は「蚊取り線香を焚いたまま寝ていた」と話しているということ

で、警視庁は蚊取り線香の火が布団に移って火災が発生したとみて調べているようです。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

