



ワイパー不具合で 火災に?! __西日本防災システム

2015 10 26

GMが米国で販売した2016年型SUVの不具合のためにリコールを実施するようです。

ワイパーの不具合が原因ぽようで、運輸省道路交通安全局によりますと、ワイパーのモーターが過熱し、最悪の場合、**火災**に至る恐れがあるようです。

アメリカ国内で販売された、2016年モデルのシボレー**トラバース**、ビュイック**アンクレイブ**、GMC**アカディア**。米国で販売された**2万9295**台がリコールに該当するようです。
世の中 リコールと偽装の嵐が吹き荒れています。何を信用すればいいんでしょうか？



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

