

## ミャンマーで火災！ - 西日本防災システム

2013 12 10

ミャンマーのヤンゴン郊外の百貨店で12月10日早朝に火災が発生し、7人が亡くなったようです。報道などによりますと、亡くなったのは全員従業員のようです。この百貨店では夜間の作業が常態化していたようです。

出火原因は、百貨店の中にある美容院内の漏電とみられているそうです。1948年の英国からの独立以前に敷設された古い劣化した電線が今も使われているミャンマーでは4月にも学校で生徒13人が亡くなる、漏電による火災が発生したばかりだそうです。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

