



スマホの充電に御注意！

—西日本防災システム

2016 04 29

皆さん！ 毎日のこの作業に**御注意**！

NBS  
119

弊社の神戸市では、スマートフォンの充電中に充電器の接続部分が異常に発熱したと、多数の相談が消費生活センターに寄せられたと発表されています。  
就寝時に充電していたスマホの充電端子部分が、本体の一部が溶解するほど熱くなり、近くで寝ていた幼児が顔にやけどを負ったケースや、ベッドの敷きマットが焦げた事例もあるようです。これら発熱・発火は、充電端子や充電器のコネクターの内部に飲料水やほこりなどが混入し、充電中にショートしたことが原因とみられるようです。充電はほぼ毎日の作業ですが、充電する際は、面倒ですが、●異物が付着していないか、●コネクターの**接続方向**が間違っていないかなどを必ず確認してください！

御注意！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

