



## 台湾の観光バス火災事故について！ \_\_西日本防災システム

2016 07 30

とんでもない事実が判明したようです

NBS 119

7月19日台湾で観光バスの車内から火災が発生し、乗客乗員26人全員が亡くなった事故で、運転手が飲酒運転をしていたことが分かったそうです。????  
高速道路を走行中の観光バス内で火災が発生し、バスがガードレールに衝突した事故です。  
運転手の遺体から1リットル当たり1.075ミリigramの濃度のアルコールを検出したと発表しています。台湾の法定上限値0.25ミリigramの4倍以上にあたるものです。  
薬物反応などは無かったそうです。  
発表によりますと、バスの車内からガソリンが入った瓶5本が発見されたそうです。  
観光バスの運転手が大量飲酒？ 車内にガソリン？  
何一つ理解できません！すべてが意味不明の事故です。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ ➡