



糸魚川大規模火災の原因は！

__西日本防災システム

2016 12 27

12月22日に発生した糸魚川大規模火災

NBS
119

あの大規模火災で、144棟の建物が被害を受け、鎮火までに30時間かかり、83%が焼失しました。報道などによりますと、出火原因は、中華料理店の**鍋の空焚き**によるものとみられるそうです。「開店前の料理の準備の際、鍋に火をつけ、店を離れ、戻ってきたら火が出ていた」と店主が証言しているそうです。

被害総額は数十億円に達するであろうとも言われています。賠償責任はどうなるのでしょうか。被災された皆さんの生活はどうなるのでしょうか。

ちょっとした不注意がとんでもない悲劇を生んでしまいました。

今一度ご家庭内での火の用心を再確認してください！

そして良い年を迎えることができますように！



参考:失火法



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

