

## 屋台でガス漏洩、火災発生 - 西日本防災システム

群馬県内の屋台においてガスが漏洩し、火災が発生、軽傷3名という事故が発生しました。

概略をお知らせいたします。

**事故発生日時** : 平成24年8月14日 午後8時15分頃

**事故発生場所** : 群馬県内

**被害状況** : 人的被害 軽傷3名

: 物的被害 なし

**事故概要** : 夏祭りの屋台において ガス導入のゴム配管が何らかの理由で破れ漏洩したガスに引火し従業員3名が火傷(軽傷)を負ったもの。  
その他詳細は現在調査中。

これからお祭りなどが増え、子供たちも大勢屋台のある場所へ出かけることでしょう。

営業される側はもちろんですが、参加されるお父さん、お母さんもお注意下さい。

屋台などではよく液化石油ガスを使用しますが、本来臭いがありませんが、ガス漏れの際、判別し易いように付臭しています。

営業される方は今回事故の原因がゴムホースの劣化も考えられますので、点検をしっかりとお願い致します。

昨年8月にも静岡県内で祭りのためのガスが漏洩し1名重症 3名軽傷という事故がありま

した。昨年11月には香港の屋台でも原因、詳細は未発表ですが火災が発生し9人死亡、

30人負傷という大きな事故がありました。

楽しいお祭りにしたいものです。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

