

ユピテル ドライブレコーダー 御注意! - 西日本防災システム



リコール情報

NBS
119

リコール発表日

平成29年9月4日

ユピテルは9月4日、同社が販売したドライブレコーダーDRY-FH200約8万5000台を回収すると発表しました。内蔵されているリチウム充電電池が原因で、発煙・発火に至る可能性があるようです。

DRY-FH200は、2012年10月～13年8月に販売されたもので、フロントガラスに装着するタイプのドライブレコーダーで、現在は販売を終了しています。

対象製品ユーザーは、専用の受付窓口にて申請することで、今月発売の新型DRY-ST1000cへの無償交換が受けられます。

ユピテルは、公式サイトでDRY-FH200の取り外し方法とDRY-ST1000cの取り付け方法を公開しています。

問合せ先

0120-027-515

DRY-FH200



製品姿

販売期間

2012年10月 ~ 2013年8月



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

