

スプリンクラー  
消火設備

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

11

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

11



映像のようにスプリンクラーの下に大きなエアコンがあります。これは散水障害となりますか？

映像見て判断いたしました



スプリンクラーの第一番目の仕事は”火災の熱を感知すること”ですので真下にあるエアコンが火災の熱を遮断する恐れがあります。感知障害であり、散水障害でもありません。ヘッドの移設または増設、エアコンの移設が必要です。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

