列車内火災感知器作動 - 西日本防災システム

2012年12月3日、中国・黒竜江省ハルビン市と遼寧省大連市を結ぶ哈大高速鉄道で火災報知機が作動し、列車速度が200km/hから120km/hまで減速する事態が発生したようです。

火災報知機は、遼寧省瀋陽市から大連市へ向かう区間で作動しました。列車内のトイレで男性が 吸っていたタバコに反応したもので、男性は列車内の警察官により身柄を拘束されました。

開通初日であった今月1日にも乗客の喫煙により列車が減速する同じ事態が発生していて、今回を含めると開通3日目にして同様の事件が7件起きているようです。? てことは1年で850回? 喫煙管理 どうなってるんでしょう??

大事に至らなくて良かったですね!



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

http://www.nbs119.co.jp/



弊社top pageへ

