



充電器にご注意！ - 西日本防災システム

2014 07 24

スマートフォンやタブレット端末の充電器が発火する可能性があるとして、**NITE**（製品評価技術基盤機構）が注意を呼び掛けています。充電用コネクタなどによる事故は、ホコリや水分の多い場所で保管しない、無理に力を入れて挿入しない等、製品の保管時や使用時の注意によって未然に防げる事故がたくさんあります。製品評価技術基盤機構**NITE**によりますと、スマートフォンやタブレット型端末を充電するケーブルのコネクタ部分が発熱したり発火したりする事故が、昨年度、**18**件報告され、5年前の**6**倍に増加しているということです。最も多い事故は、ケーブルを上下逆さまに接続したことなどにより、コネクタ部分が変形してショートし発熱したケースで、布団に燃え移り、やけどをした人もいるとのことです。また、コネクタ部分に汗やジュース、ほこりなどが付着したために漏電し、発火したケースもあったようです。

このため、**NITE**は、●スマートフォンのケーブルは方向を確認してまっすぐに差し込み、一度、折れ曲がったものは使用しないことや、●コネクタ部分の内部に水やほこりなどが入らないよう、注意を呼びかけています。

また、スマートフォンのケーブルは正しく接続し、異常を感じたらすぐ使用をやめてほしいともアドバイスしています。充電中は放置状態となりますので、是非一度は、温度など充電状態を、**ご確認ください！**



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 